

Số: 55 /BB-P&BX

BIÊN BẢN

Cuộc họp xác định kỹ thuật xe 71M 000.21

Thời gian bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Địa điểm: Văn phòng Trung tâm.

Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Liêu | - Phó Giám đốc |
| 2. Ông Võ Thanh Nhân | - Phó phòng TCHC |
| 3. Ông Võ Đăng Phúc | - Phó phòng KHKTKD |
| 4. Ông Hồ Văn Hành | - TP - TCKT |
| 5. Bà Đỗ Thị Kim Định | - Đại diện Sở Tài chính |
| 6. Ông Bùi Quốc Thanh | - Chuyên viên – Sở Khoa học Công nghệ |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Phó phòng Kiểm định Trạm Đăng kiểm |

Chủ tọa: Ông Lê Văn Liêu

Thư ký: Ông Võ Thanh Nhân

Nội dung: Kiểm tra xác định hiện trạng kỹ thuật xe 71M 000.21.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật xe tại nhà xe của Trung tâm và nghe báo cáo hiện trạng kỹ thuật, năm sản xuất, thời gian hoạt động, số lần sửa chữa xe 71M000.21.

Qua trao đổi các ý kiến các thành viên trong Hội đồng cùng đi đến thống nhất xác định hiện trạng kỹ thuật xe 71M 000.21 như sau:

Số Km hoạt động: 516.553 km


Đánh giá tỷ lệ từng bộ phận như sau:

1. Động cơ: 30%
2. Hộp số: 30%
3. Trục trước: 40%
4. Cầu chủ động: 40%
5. Hệ thống lái: 40%
6. Thân xe: 20%
7. Xăm lốp: 50%

Tỷ lệ chất lượng còn lại là: 32,4%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, mọi người đều thống nhất nội dung trên./.

Đại diện Sở Tài chính




Đỗ Thị Kim Định

Đại diện Sở Khoa học công nghệ




Bùi Quốc Thanh

Thư ký




Võ Thanh Nhân

Chủ tọa



Lê Văn Liêu

Đại diện Trạm Đăng kiểm



Nguyễn Ngọc Bích

Bến Tre, ngày 01 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN

Cuộc họp xác định kỹ thuật xe mitsubishi 71B-0612

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2013.

Địa điểm: Tại văn phòng Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Đại diện Sở Giao thông vận tải:

Ông: Lý Hưng - P. phòng Quản lý PT& NL

2. Đại diện Sở Tài chính:

Bà: Đỗ Thị Kim Định - Chuyên viên

3. Đại diện Sở Khoa học và công nghệ:

Ông: Bùi Quốc Thanh - Chuyên viên

4. Đại diện Trung Tâm đăng kiểm và sát hạch giấy phép lái xe.

Ông: Nguyễn Ngọc Quang - P. Phòng đăng kiểm và SHGPLX

5. Đại diện Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ:

Ông: Phan Thanh Truyền - Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng NVTH

II. NỘI DUNG:

Kiểm tra xác định hiện trạng kỹ thuật xe mitsubishi 71B-0612.

Sau khi nghe báo cáo hiện trạng kỹ thuật, năm sản xuất, thời gian hoạt động, số lần sửa chữa và kiểm tra thực tế tình trạng kỹ thuật xe Mitsubishi 71B-0612.

Qua trao đổi các ý kiến các thành viên tham dự kiểm tra đi đến thống nhất xác định hiện trạng kỹ thuật xe mitsubishi 71B-0612 như sau:

Đánh giá tỷ lệ từng bộ phận như sau:

1. Động cơ : 25%

2. Hộp số : 25%

3. Trục trước : 30%

4. Cầu chủ động : 30%

5. Hệ thống lái : 20%

6. Thân xe : 35%


7. Xăm lốp : 30%

8. Số km hoạt động: 602.864 km.

Tỷ lệ chất lượng còn lại là: 28,3%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên tham dự đều thống nhất với nội dung trên./.

Đại diện Sở giao thông vận tải




Ly Hong

Chủ tọa




Phan Thanh Huyền

Đại diện Sở Khoa học công nghệ




Bùi Quốc Thanh

Đại diện Sở Tài chính




Đỗ Thị Kim Dung

Đại diện Trung Tâm đăng kiểm



Nguyễn Ngọc Quang

Thư ký



Nguyễn Minh Phương